




Naprawa bieżąca DSD 55  
Nadleśnictwo Jamy  
Leśnictwo Zarośle  
Stan na 06-10-2021



Skala 1:2500  
0 25 50 m



Legenda:

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Inne obiekty infrastruktury     | Rowy         |
| Inne                            | Nadleśnictwa |
| Droga leśna                     | Oddziały     |
| Linie energetyczne              | Leśnictwa    |
| Linie podziału powierzchniowego | Graniczniki  |
|                                 | Wydzielenia  |
|                                 | PNSW         |

INŻYNIER NADZORU

inż. Tomasz Busek